
$P_{g,F}$-Diagram
Description of Symbols
N- or P-glass
Lead containing glass
Glass suitable for Precision Molding
ν_d
$P_{g,F} = \frac{n_g - n_F}{n_F - n_C}$
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0.65
0.64
0.63
0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
N-SF66
P-SF68
P-SF67
N-SF57
SF11
SF57
N-SF6
N-SF11
N-SF56
N-SF14
N-SF4
P-SF69
N-SF10
SF10
N-SF7
N-SF15
P-SF8
N-SF8
N-SF5
N-LASF46A
N-LASF9
N-SF2
SF5
N-LAF7
SF2
N-BASF2
N-F2
N-LASF45
SF6
SF56A
SF4
SF1
N-LASF46B
N-BASF64
LF5
N-BAF4
N-BAFS2
N-BAF51
LLF1
N-BAF10
N-KZFS8
LAFN7
F2
F5
N-LASF40
N-SSK8
N-SSK5
N-KF9
N-KZFS5
N-LASF43
N-LASF31A
P-LASF50
P-LASF47
P-LASF51
N-SK2
N-LAK22
N-SSK2
N-BALF5
N-BALF4
N-LAK12
N-BAK4
N-BAK1
N-SK4
N-K5
N-BAK2
N-SK14
N-SK5
K7
N-SK11
N-PSK53A
N-7K7
N-PSK3
N-BK7
N-BK10
P-PK53
N-PK51
N-PK52A
N-FK51A
N-FK5
N-LAF2
N-LASF41
N-KZFS11
N-LAF33
N-KZFS4
P-LAF37
N-LASF44
N-LAF21
N-LAF35
N-LAF34
N-LAK10
N-LAK33B
K10
N-LAK8
N-LAK33A
N-LAK34
N-KZFS2
N-LAK14
P-SK60
N-LAK7
P-SK57
N-LAK21
P-SK58A
N-SK16
P-LAK35
N-LAK9
SCHOTT
glass made of ideas

July 2011