
$P_{g,F}$-Diagram
Description of Symbols
N-glasses
P-glasses
Classical crown and flint glasses
Glasses suitable for precision molding
HT – High transmittance glasses
HTultra – Ultra high transmittance glasses
* Available in step 0.5
ν_d
$P_{g,F} = \frac{n_g - n_F}{n_F - n_C}$
N-SF66
P-SF68
N-SF57
SF57*
N-SF6
SF11
N-SF11
N-SF14
N-SF4
P-SF69
N-SF10
SF10
N-SF1
N-SF15
P-SF8
N-SF8
N-SF5*
N-LASF46A
N-LASF9
N-SF2
SF5
N-LAF7
SF2
N-BASF2
N-F2
N-LASF45
SF6
SF56A
SF4
LASF35
SF1
N-LASF46B
N-BASF64
LF5
N-BAF4
N-BAF52
N-BAF51
LLF1
N-BAF10
N-KZFS8*
LAFN7
F2
F5
N-LASF40
N-SSK8
N-SSK5
N-KF9
N-SSK2
N-BALF5
N-BALF4
N-SK2*
N-LAK22
N-LAK12
N-BAK4
N-BAK1
N-SK4
N-K5
N-BAK2
K7
N-SK14
N-SK5
N-PSK53A*
N-SK11
N-ZK7
N-PSK3
N-BK7*
P-BK7
N-BK10
N-FK5*
N-FK58
N-FK51A*
N-PK52A
N-PK51*
N-KZFS5*
N-LASF43
N-LASF31A
P-LASF50
P-LASF47
P-LASF51
N-LAF2
N-LASF41
N-KZFS11*
N-KZFS4*
P-LAF37
N-LASF44*
N-LAF21
N-LAF33
N-LAF35
N-LAF34
N-LAK10
N-LAK33B
K10
N-LAK8
N-LAK34
N-KZFS2*
N-LAK14
P-SK60
N-LAK7
N-LAK21
P-SK57
P-SK58A
P-SK57Q1
N-LAK9*
P-LAK35
N-SK16
N-ZK7A
SCHOTT
glass made of ideas
January 2018